



建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

檢查登記碼：C11210120034

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| 112年度 檢查申報案 | 掛號日期 | 112年11月30日 |
| | 發文日期 | 112年12月01日 |
| | 發文字號 | 112-K5558094-01 |

受文者：陸

副本受文者：建陞工程技術顧問有限公司、高雄市立高雄啟智學校

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為113年10月01日至113年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

高雄市政府

《附表一》申報資料表

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|---|
| （代申報人） | <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人 | | 姓名 | 陸 | 國民身分證字號 (或統一編號) | S*****22 | |
| | | | 通訊住址 | 高雄市*****巷2號 | | 通訊電話 | 07*****40 |
| 申報建築物概要 | 申報建築物或營業場所名稱 | | 高雄市立高雄特殊教育學校 | | | 現況用途類組 | F2【社會福利類場所】F2啟智學校 · F2【社會福利類場所】F2 啟智學校 · F2【社會福利類場所】F2 啟智學校 |
| | 建築物地址 | | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | | | 使用執照 | (72)高市工建築使字第02712號 |
| | 整幢建築物現況 | | 地上 4 層 地下 .1 層 | | | 申報樓層別 | 地上層1層，地上層2層，地上層3層，地上層4層，地下層1層 |
| | 本次申報範圍之樓地板面積 | | 13126.26 平方公尺 | | | | |
| 專業機構、專業檢查人資料 | 機構(事務所)名稱 | | 建陞工程技術顧問有限公司 | | 認可證字號 | 40C3E02511 | |
| | 機構(事務所)負責人姓名 | | 盧 | | 通訊電話 | | |
| | 防火避難設施類 | | 姓名 | 盧 | 認可證字號 | 40C3E02511 | |
| | 設備安全類 | | 姓名 | 盧 | 認可證字號 | 40C3E02511 | |

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

檢查登記號碼：C11210120034

| | |
|-------|--------|
| 112年度 | 申報掛號日期 |
| | 文 號 |

一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。

二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 高雄市政府

申報人：陸[]等2人(詳申報人名冊)

(簽章)

申報日期：

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------|--|
| 檢附文件 (依序排列) | 1. 申請書 (申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表) | | | | | |
| | 2. 檢查報告書總表1份 | 3. 改善計畫書0份 | 4. 檢查報告書1份 | | | |
| | 5. 升降設備使用許可證紀錄表1份 | 6. 主用途及從屬用途檢查表*0份 | 7. 檢查紀錄簡圖1份 | | | |
| | 8. 建築物疑似石棉建材標示表*0份 | 9. 現況照片1份 | 10. 使用執照影本1份 | | | |
| | 11. 建物權利證明文件影本1份 | 12. 公共意外責任險證明文件*0份 | 13. 室內裝修合格證明*0份 | | | |
| | 14. 專業機構或檢查人認可證影本1份 | 15. 防火標章附件份數0份 | 16. 合法房屋證明文件份數0份 | | | |
| | 申報人 | 姓名 | 陸[] | 國民身分證字號 (或統一編號) | [] | |
| 通訊住址 | | 高雄市苓雅區憲政路223巷2號 | 通訊電話 | 07-2235940 | | |
| 申報建築物概要 | 申報建築物或營業場所名稱 | 高雄市立高雄特殊教育學校 | 現況用途類組 | F200F2 啟智學校 | | |
| | 建築物地址 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | 建築物座標 | 經度:120.3225235 緯度:22.6353841 | | |
| | 使用執照字號 | (83)高市工建築使字第00417號等5筆詳建築物使用執照清冊 | 本次申報範圍之樓地板面積 | 13126.26平方公尺 | | |
| | 整幢建築物現況 | 整幢為地上4層、地下1層建築物 <input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用 | 申報樓層別 (擇一項填列) | 地下層001層等5筆 詳建築物申報樓層概要表 | | |
| 專業檢查機構、檢查人資料 | 專業機構 | 名稱 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 認可證字號 | 40C3E02511 | |
| | | 負責人姓名 | 盧[] | 通訊電話 | | |
| | 通訊地址 | | | | | |
| | 專業檢查人 | 執或業務事務所 | 名稱 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 通訊電話 | |
| | | 通訊地址 | | | | |
| 檢項目簽類證別 | | 防火避難設施類 檢查人姓名 | 盧[] | 認可證字號 | 40C3E02511 | |
| | 設備安全類 檢查人姓名 | 盧[] | 認可證字號 | 40C3E02511 | | |
| 檢查日期記錄 | 本次(年度)檢查日期 | 自112年10月12日至112年10月12日 | | | | |

註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。

2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。

3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。

4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

裝

訂

線

建築物申報樓層概要表

| | | |
|-------|--------|--|
| 112年度 | 申報掛號日期 | |
| | 文 號 | |

檢查登記號碼：C11210120034

共1頁第1頁

| 申報樓層別 | 建築物門牌號碼 | 使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組） | 現況用途（使用類組） |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 地下層001層 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | F200 F2 教室、G2 辦公室、傳達室 | F200 F2 啟智學校 |
| 地上層001層 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | F200 F2 教室、G2 辦公室、傳達室 | F200 F2 啟智學校 |
| 地上層002層 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | F200 F2 教室、G2 辦公室、傳達室 | F200 F2 啟智學校 |
| 地上層003層 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | F200 F2 教室、G2 辦公室、傳達室 | F200 F2 啟智學校 |
| 地上層004層 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | F200 F2 教室、G2 辦公室、傳達室 | F200 F2 啟智學校 |

備註：

1. 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「項況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

裝
訂
線

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2 - 1 - 1


| | | |
|--------|------|------------------------|
| 112 年度 | 檢查日期 | 自112年10月12日至112年10月12日 |
|--------|------|------------------------|

檢查登記號碼：C11210120034

共 2 頁 第 1 頁

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| 一、 建築物 概要 | 申報建築物或營業場所名稱 | 高雄市立高雄特殊教育學校 | | | 現況用途 (使用類組) | F200 F2 啟智學校 |
| | 建築物地址 | 高雄市苓雅區憲政路233巷2號 | | | | |
| | 使用執照字號 | (72)高市工建築使字第02712號等5筆詳建築物使用執照清冊 | 使用執照核發日期 | 072年12月24日 | 最近一次變更使用許可字號 | |
| 檢查簽證類別及項目 | | | | | | 檢查結果 |
| 二、 防火 避難 設施 類 檢 查 紀 錄 | (一) 防火 區 劃 | 1. 面積區劃 | | (1)十層以下樓層 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | (2)十一層以上樓層 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 2. 特定用途空間區劃 | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 |
| | | 3. 垂直區劃 | | (1)挑空部分 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | (2)電扶梯間 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | (3)昇降機間 | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 |
| | | | | (4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | 4. 層間區劃 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | 5. 貫穿部區劃 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | 6. 地下建築物區劃 | | (1)與地下建築物連通區劃 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | | | (2)地下建築物本體區劃 | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| | 7. 高層建築物區劃 | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| | 8. 防火區劃之防火門窗 | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| | (二)非防火區劃分間牆 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (三)內部裝修材料 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| (四)避難層出入口 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| (五)避難層以外樓層出入口 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| (六) 走 廊 | 1. 連續式店鋪商場之室內通路 | | | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | 2. 一般走廊 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| (七) 直 通 樓 梯 | 1. 設置與步行距離 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | 2. 設置兩座直通樓梯之限制 | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | |
| | 3. 樓梯及平臺淨寬度 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | | | <input type="checkbox"/> 提改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |

裝
訂
線

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|----------------------------|--|
| 二、 防火避難設施類 檢查紀錄 | (七) 直通樓梯 | 4. 直通樓梯總寬度 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 5. 迴轉半徑 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 6. 改為安全梯或特別安全梯限制 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | (八) 安全梯 | 1. 室內安全梯 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 2. 戶外安全梯 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 3. 特別安全梯 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | (九)屋頂避難平臺 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | | |
| | (十)緊急進口 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討 | | | |
| | 三、 建築物設備安全類 檢查紀錄 | (一)昇降設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | (二)避雷設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| (三)緊急供電系統 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討 | | | |
| (四) 特殊供電 | | 1. 舞臺 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 2. 電影院 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 3. 廣告招牌(燈) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 4. 游泳池 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 5. 航空障礙燈 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| (五)空調風管 | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | | |
| (六) 燃設 燒備 | | 1. 燃氣設備 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| | | 2. 鍋爐 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討 | | |
| 四、 檢查簽證結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計劃書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。 | 專業機構 | 機構名稱 (負責人姓名) | 建陞工程技術顧問有限公司(盧 [redacted]) | |
| | | | 認可證字號 | 40C3E02511 | |
| | | 專業檢查人 | 防火避難 設施類 | 檢查人姓名 | 盧 [redacted] |
| | | | | 認可證字號 | 40C3E02511  |
| 設備安全類 | 檢查人姓名 | 盧 [redacted] | | | |
| | 認可證字號 | 40C3E02511 | | | |

裝 訂 線

建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書

F 2 - 1 - 2

| | | |
|----|--------|--|
| 年度 | 申報掛號日期 | |
| | 文 號 | |

檢查登記號碼：C11210120034

共 1 頁 第 1 頁

| 【壹】改善事項 | | | | |
|---|------|--------|------|--------------|
| 項次 | 檢查項目 | 無法合格原因 | 改善方式 | 法令依據 (代碼) |
| | | | | |
| 專業檢查人：  | | | | (簽章) |
| 申報人(代申報人)： | | | | (簽章) |
| 填表日期： | | | | |
| 【貳】填表說明 | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 本表所列改善計畫之項目及內容，於專業檢查人依序填列後由申報作業系統自動產出，其項目及內容不得塗改。 2. 建築物逃生避難之出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯（排煙室）等類似空間，如有堆置物品妨害通行或於防火門擅自增設拴鎖等情事者，專業檢查人應立即通知申報人改善，並不得提列改善計畫。 3. 表列「法令依據（代碼）」乙欄，應視各改善項目所涉建築法相關規定，依下列代碼選項擇一填列： <ul style="list-style-type: none"> 【A1】：按建築物原領得使用執照，或最近一次變更使用執照核准圖說恢復原狀。 【A2】：依建築法第28條規定申請建造執照或雜項執照。 【A3】：依建築法第73條、建築物使用類組及變更使用辦法相關規定申請變更使用執照。 【A4】：依直轄市、縣（市）主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定辦理。 【A5】：依建築法第77條之1、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理。 【A6】：依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。 【A7】：依建築法第77條之4、建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定申請安全檢查及取得使用許可證。 | | | | |

裝 訂 線